

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу
Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД и ПР по г.о. Тольятти
(место составления акта)

« 31 » декабря 20 19 г.
(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 149

По адресу/адресам: 445031, Самарская область, город Тольятти, улица Тополиная, 18
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 05.12.2019 № 149,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти «Школа № 90» (МБУ «ШКОЛА № 90»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 05.12.2019 (2 час); с 15 ч. 00
мин. до 16 ч. 00 мин. 26.12.2019 (1 час); с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 31.12.2019 (1 час) - итого 3
дня/ 4 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): директор МБУ «Школа
№ 90» Бакушин Геннадий Викторович 05.12.2019, 12:10 (вручена копия распоряжения); о
проведении проверки законный представитель юридического лица уведомлен 23.11.2019 в 10:23,
скан распоряжения направлен на электронную почту school90@edu.tgl.ru

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Темерева Елена Александровна - старший инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали: директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович; заместитель директора по АХР Рымарь Светлана Васильевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	В декларацию пожарной безопасности от 15.06.2016 рег. № 36 440 363-ТО-03753, разработанную на объект защиты, в настоящее время не внесены соответствующие изменения, уточняющие сведения, содержащиеся в декларации, а именно: — расчётная величина индивидуального пожарного риска не соответствует указанной в заключении о независимой оценке пожарного риска от 19.06.2019 № 17-2019 (в декларации указано $0,04961 \cdot 10^{-6}$, в НОР указано $1,566 \cdot 10^{-7}$).	Нарушение: ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7, 8 Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 91 (ред. от 21.06.2012) «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты отдельного стоящего хозблока (автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, (далее: АПС и СОУЭ), не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами. Рабочий проект 15-07-ПС от 2007 года	Нарушение: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты здания школы (АПС и СОУЭ), часть шлейфов установки АПС отключена (при проведении проверки	Нарушение: п. 61, 63, 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович

	работоспособности установки АПС и СОУЭ путем срабатывания ручных пожарных извещателей и дымовых извещателей – не сработала), аккумулятор приемно – контрольного прибора находится в неисправном состоянии; извещатели пожарные дымовые линейные «ИДПЛ-Д-П/4Р» установленные в актовом зале не обеспечивают функцию обнаружения пожара (установлено сценическое полотно ограничивающее зону действия данных извещателей); руководитель организации не обеспечил проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.		
4.	В системах противопожарной защиты используется продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, срок действия сертификатов на которую истек. Меры по созданию новой системы противопожарной защиты не приняты (система автоматической пожарной сигнализации смонтирована в 2007 году, акт приемки от 27.04.2007. На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Нарушение: ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.6, п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
5.	Для здания школы с устройством многосветного пространства (атриума) не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, которые должны содержать, в том числе требования к выделению многосветного пространства (атриума), а также к пределам огнестойкости строительных конструкций.	Нарушение: ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
6.	Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для	Нарушение: ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90»

	удаления продуктов горения при пожаре из здания школы с устройством многосветного пространства (атриума)	требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	Бакушин Геннадий Викторович
7.	Отдельно стоящее помещение теплицы не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
8.	Помещение кухни и склада сыпучих продуктов не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
9.	В объеме многосветного пространства (атриума) встроены помещения без изменений в проектную документацию в том числе на путях эвакуации 2 и 3 этажей.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
10.	На пути эвакуации (- 1 этаж) размещен гардероб.	Нарушение: п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
11.	На путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: - Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в коридоре 3 этажа (линолеум), - Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки путей эвакуации атриумного пространства (плиты ДСП) документы, подтверждающие пожарную опасность данных материалов не представлены.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
12.	Дверь на путях эвакуации из коридора 1 этажа непосредственно наружу расположенная с северной стороны здания заблокирована (фактически заложена)	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович

		утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	
13.	Высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м. В ограждении лестниц вертикальные элементы не имеют просвет не более 0,1 м (по факту часть ограждений отсутствует);	Нарушение: п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.; п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
14.	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания (фактически один из выходов ведет через лестницу в общий объем (холл) первого этажа; второй сообщаясь с 1 этажом здания, на лестницу 1,2,3 этажей)	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.; п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п. 8.1.6, 8.1.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
15.	Ширина эвакуационного выхода из коридора 3 этажа в лестничную клетку с северной стороны здания менее 1,2 м (по факту 0,85 м. - установлена металлическая перегородка с дверью)	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
16.	Из коридора второго этажа в лестничную клетку (поз. 86 согласно тех. паспорта) отсутствуют противодымные двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
17.	Устройства для самозакрывания противодымных дверей из коридоров 1,	Нарушение: п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ

	2, 3 этажей в лестничную клетку не исправны (либо отсутствуют), двери зафиксированы в открытом положении	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;	«Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
18.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям п.п. 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, не отражены следующие вопросы: п.п. в) порядок и нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; п.п. б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? п.п. л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Кроме того, в инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. п.п. к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)		МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
19.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа: - из коридора 2 этажа; - из помещений гардероба подвального этажа - из актового зала - из столовой (установлены личинки запирающиеся на ключ);	Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
20.	Дверь эвакуационного выхода из актового зала заблокирована стульями	Нарушение: п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; *	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
21.	Под лестничными маршами лестницы (поз. 125 согласно тех. паспорта) хранятся: инструменты, стеллажи, стройматериалы и прочие горючие материалы	Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
22.	В вентиляционной камере №2 (техподполье, поз. 24 согласно тех.	Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ

	паспорта) организована мастерская, а также хранится оборудование, мебель и другие предметы. В вентиляционной камере №1 организован спортивный зал.	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	«Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
23.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника: - в вент камере №2 (техподполье) - в помещениях арендуемых «Поволжской академией боевых искусств» - в подсобном помещении № 127 - в помещении серверной № 108 - в студии творчества № 123 - в архиве № 124 - в комнате тех. персонала № 125	Нарушение: п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
24.	На пути эвакуации непосредственно наружу из первого этажа, при высоте лестницы более 45 см. не предусмотрены ограждения с перилами.	Нарушение: п. 33 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390; п. 4.3.4. СП 1.13.130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 6.28* СНиП 21-01-97*;	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
25.	Не произведен контроль качества функционирования фотолюминесцентных эвакуационных систем, используемых на планах эвакуации людей при пожаре. Планы эвакуации требуют корректировки (частично не соответствуют действительному расположению, частично повреждены)	Нарушение: п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.2.1, п. 6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.7, п. 6.2.8, п. 6.2.9, п. 6.2.10, п. 9.2, ГОСТ Р 12.2.143-2009.	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
26.	Отсутствуют программы вводного и первичного противопожарных инструктажей (представлена программа противопожарного инструктажа на рабочем месте). Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 14, 18 Приказа МЧС России №645 от 12.12.2007г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
27.	Допускается изменение функционального назначения помещения на 3 этаже (поз.6 согласно тех. паспорта - подсобное помещение, по факту - класс для размещения детей)	Нарушение: п.п.о) п. 23 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390;	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
28.	Здание школы, не оборудованное внутренним противопожарным	Нарушение: п. 481 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации	МБУ «Школа № 90»; директор МБУ «Школа № 90»

водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, не оборудовано пожарными щитами.	утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390;	Бакушин Геннадий Викторович
--	--	-----------------------------

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
- нарушений не выявлено _____

При проведении проверки не была представлена проектная документация, (сведения о строительных конструкциях здания, степени огнестойкости, отделочных материалах); представлены документы о перепланировке 3 этажа не в полном объеме.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание № 149/1/1 от 31.12.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара; решение о неприятии результатов расчётов по оценке пожарного риска от 31.12.2019, проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 31.12.2019, фототаблица выявленных нарушений от 31.12.2019.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» декабря 2019 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)