

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

по городскому округу Тольятти

управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 149/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА № 90» (МБУ «ШКОЛА № 90»)*

Директору МБУ «ШКОЛА № 90» Бакушину Геннадию Викторовичу

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) от 20.11.2019 № 149 заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора городского округа Тольятти по пожарному надзору) майора внутренней службы Гаврилова Андрея Александровича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 05.12.2019 (2 час); с 15 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин. 26.12.2019 (1 час); с 09 ч.00 мин. до 10 ч. 00 мин. 31.12.2019 (1 час) - итого 3 дня/ 4часа., проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти капитаном внутренней службы Темеревой Еленой Александровной в отношении МБУ «Лицей № 76» по адресу: 445031, Самарская область, город Тольятти, улица Тополиная,18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором МБУ «Школа № 90» Бакушиным Геннадием Викторовичем;
заместителем директора по АХР Рымарь Светланой Васильевной;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
------------------	--	--	--	--

1.	В декларацию пожарной безопасности от 15.06.2016 рег. № 36 440 363-ТО-03753, разработанную на объект защиты, в настоящее время не внесены соответствующие изменения, уточняющие сведения, содержащиеся в декларации, а именно: — расчётная величина индивидуального пожарного риска не соответствует указанной в заключении о независимой оценке пожарного риска от 19.06.2019 № 17-2019 (в декларации указано $0,04961 \cdot 10^{-6}$, в НОР указано $1,566 \cdot 10^{-7}$).	Нарушение: ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7, 8 Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 91 (ред. от 21.06.2012) «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	01.04.2020	
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты отдельно стоящего хозблока (автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, (далее: АПС и СОУЭ), не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами. Рабочий проект 15-07-ПС от 2007 года	Нарушение: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.04.2020	
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты здания школы (АПС и СОУЭ), часть шлейфов установки АПС отключена (при проведении проверки работоспособности установки АПС и СОУЭ путем срабатывания ручных пожарных извещателей и дымовых извещателей — не сработала), аккумулятор приемно – контрольного прибора находится в неисправном состоянии; извещатели пожарные дымовые линейные «ИДПЛ-Д-П/4Р» установленные в актовом зале не обеспечивают функцию обнаружения пожара (установлено сценическое полотно ограничивающее зону действия данных извещателей); руководитель организации не	Нарушение: п. 61, 63, 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.04.2020	

	обеспечил проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.			
4.	В системах противопожарной защиты используется продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, срок действия сертификатов на которую истек. Меры по созданию новой системы противопожарной защиты не приняты (система автоматической пожарной сигнализации смонтирована в 2007 году, акт приемки от 27.04.2007. На объекте защиты не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Нарушение: ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.6, п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	01.04.2020	
5.	Для здания школы с устройством многосветного пространства (атриума) не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, которые должны содержать, в том числе требования к выделению многосветного пространства (атриума), а также к пределам огнестойкости строительных конструкций.	Нарушение: ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.04.2020	
6.	Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из здания школы с устройством многосветного пространства (атриума)	Нарушение: ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	01.04.2020	
7.	Отдельно стоящее помещение теплицы не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.04.2020	

8.	Помещение кухни и склада сыпучих продуктов не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение АЗ СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.04.2020	
9.	В объеме многосветного пространства (атриума) встроены помещения без изменений в проектную документацию в том числе на путях эвакуации 2 и 3 этажей.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	01.04.2020	
10.	На пути эвакуации (- 1 этаж) размещен гардероб.	Нарушение: п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.04.2020	
11.	На путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: - Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в коридоре 3 этажа (линолеум), - Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки путей эвакуации атриумного пространства (плиты ДСП) документы, подтверждающие пожарную опасность данных материалов не представлены.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
12.	Дверь на путях эвакуации из коридора 1 этажа непосредственно наружу расположенная с северной стороны здания заблокирована (фактически заложена)	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	01.04.2020	
13.	Высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м. В ограждении лестниц вертикальные элементы не имеют просвет не более 0,1 м (по факту часть ограждений отсутствует);	Нарушение: п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.; п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
14.	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания (фактически один из выходов ведет через лестницу в общий объем (холл))	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение	01.04.2020	

	первого этажа; второй сообщаясь с 1 этажом здания, на лестницу 1,2,3 этажей)	распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п. 8.1.6, 8.1.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
15.	Ширина эвакуационного выхода из коридора 3 этажа в лестничную клетку с северной стороны здания менее 1,2 м (по факту 0,85 м. - установлена металлическая перегородка с дверью)	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
16.	Из коридора второго этажа в лестничную клетку (поз. 86 согласно тех. паспорта) отсутствуют противоподымные двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
17.	Устройства для самозакрывания противоподымных дверей из коридоров 1, 2, 3 этажей в лестничную клетку не исправны (либо отсутствуют), двери зафиксированы в открытом положении	Нарушение: п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;	01.04.2020	
18.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям п.п. 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, не отражены следующие вопросы: п.п. в) порядок и нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; п.п. б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? п.п. л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Кроме того, в инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. п.п. к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электро-		01.04.2020	

	оборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)			
19.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа: - из коридора 2 этажа; - из помещений гардероба подвального этажа - из актового зала - из столовой (установлены личинки запирающиеся на ключ);	Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	01.04.2020	
20.	Дверь эвакуационного выхода из актового зала заблокирована стульями	Нарушение: п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	01.04.2020	
21.	Под лестничными маршами лестницы (поз. 125 согласно тех. паспорта) хранятся: инструменты, стеллажи, стройматериалы и прочие горючие материалы	Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	01.04.2020	
22.	В вентиляционной камере №2 (техподполье, поз. 24 согласно тех. паспорта) организована мастерская, а также хранится оборудование, мебель и другие предметы. В вентиляционной камере №1 организован спортивный зал.	Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	01.04.2020	
23.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника: - в вент камере №2 (техподполье) - в помещениях арендуемых «Поволжской академией боевых искусств» - в подсобном помещении № 127 - в помещении серверной № 108 - в студии творчества № 123 - в архиве № 124 - в комнате тех. персонала № 125	Нарушение: п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	01.04.2020	
24.	На пути эвакуации непосредственно наружу из первого этажа, при высоте лестницы более 45 см. не	Нарушение: п. 33 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от	01.04.2020	

	предусмотрены ограждения с перилами.	25 апреля 2012г. №390; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 6.28* СНИП 21-01-97*;		
25.	Не произведен контроль качества функционирования фотолюминесцентных эвакуационных систем, используемых на планах эвакуации людей при пожаре. Планы эвакуации требуют корректировки (частично не соответствуют действительному расположению, частично повреждены)	Нарушение: п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.2.1, п. 6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.7, п. 6.2.8, п. 6.2.9, п. 6.2.10, п. 9.2, ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.04.2020	
26.	Отсутствуют программы вводного и первичного противопожарных инструктажей (представлена программа противопожарного инструктажа на рабочем месте). Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 14, 18 Приказа МЧС России №645 от 12.12.2007г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.04.2020	
27.	Допускается изменение функционального назначения помещения на 3 этаже (поз.6 согласно тех. паспорта - подсобное помещение, по факту - класс для размещения детей)	Нарушение: п.п. о) п. 23 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390;	01.04.2020	
28.	Здание школы, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, не оборудовано пожарными щитами.	Нарушение: п. 481 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390;	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Тольятти по пожарному надзору) капитан внутренней службы
Темерева Елена Александровна

«31» декабря 2019 года



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Г.В. Ближних

(должность, фамилия, инициалы)

«31» декабря 2019 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору