

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Тольятти
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тольятти, б-р Приморский, д. 6, кабинет 4
(место составления акта)

« 12 » апреля 2021 г.
(дата составления акта)
11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 133

По адресу/адресам: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 18;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 09.03.2021 № 133

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 90»
(сокращенное наименование – МБУ «ШКОЛА № 90»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10ч. 40м по 12ч. 30м. 16.03.2021 (1 час 50 мин.); с 09 ч.
50м. по 11ч. 00м. 12.04.2021 (1 час. 10 мин.) – итого 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подоляко В.И.

16.03.2021 в 10:40

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Леонтьев Денис Валерьевич – инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской

области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовал: Подoliaко Виталий Игоревич – директор МБУ «ШКОЛА № 90»; заместителем директора по АХР Рымарь Светлана Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): не выявлено;

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты №№ 2, 3 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 22, предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (далее - предписание) от 31.12.2019 № 149/1/1; выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области юридическому лицу - МБУ «ШКОЛА № 90», сроки исполнения которых истекли, а именно (в части касающейся):

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты отдельно стоящего хозблока (автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, (далее: АПС и СОУЭ), При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Рабочий проект 15-07-ПС от 2007 года.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 61,63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подoliaко Виталий Игоревич
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты здания школы (АПС и СОУЭ), часть шлейфов установки	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подoliaко Виталий Игоревич

	АПС отключена (извещатели пожарные дымовые линейные «ИДПЛ-Д-П/4Р» установленные в актовом зале не обеспечивают функцию обнаружения пожара (установлено сценическое полотно ограничивающее зону, действия данных извещателей); руководитель организации не обеспечил проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 61, 63, 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	
4.	В системах противопожарной защиты используется продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, срок действия сертификатов на которую истек (система автоматической пожарной сигнализации смонтирована в 2007 году, акт приемки от 27.04.2007. На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Нарушение: ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.6, п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт). п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325- 2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталий Игоревич
5.	Для здания школы с устройством многосветного пространства (атриума) не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, которые должны содержать, в том числе требования к выделению многосветного пространства (атриума), а также к пределам огнестойкости строительных конструкций.	Нарушение: ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталий Игоревич
6.	Не предусмотрена система вытяжной	Нарушение: ст. 85 Федерального закона от	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор

	противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из здания школы с устройством многосветного пространства (атриума).	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013, «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталий Игоревич
7.	Отдельно стоящее помещение теплицы не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 40, Таблица 3, СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. (ранее приложение А СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталий Игоревич
9.	В объеме многосветного пространства (атриума) встроены помещения без изменений в проектную документацию в том числе на путях эвакуации 2 и 3 этажей.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 23, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталий Игоревич
10.	На пути эвакуации (- 1 этаж) размещен гардероб.	Нарушение: п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталий Игоревич

		Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	
11.	На путях эвакуации материалы применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: - Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в коридоре 3 этажа (линолеум), - Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки путей эвакуации атриумного пространства (плиты ДСП) документы, подтверждающие пожарную опасность данных материалов не представлены.	Нарушение: ст. 89, табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталий Игоревич
13.	Высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м.	Нарушение: п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390); п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (ранее - п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталий Игоревич
14.	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания (фактически один из выходов ведет через лестницу в общий объем (холл).	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390). п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования *к объемно планировочным и конструктивным решениям;	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталий Игоревич

		4.2.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (ранее п. 8.1.6, 8.1.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	
22.	В вентиляционной камере №2 (техподполье, поз. 24 согласно тех. паспорта) организована мастерская, а также хранится оборудование, мебель и другие предметы. В вентиляционной камере №1 организован спортивный зал.	Нарушение: п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	МБУ «ШКОЛА № 90»; директор МБУ «ШКОЛА № 90» Подольяко Виталий Игоревич

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 133/1/1 от 12.04.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку: _____



/ Леонтьев Д.В. /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 2021 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)