

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

по городскому округу Тольятти

управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 133/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

городского округа Тольятти «Школа № 90»

(сокращенное наименование – МБУ «ШКОЛА № 90»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

директору МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталию Игоревичу

синдивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору от 09.03.2021 № 133, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 10ч. 40м по 12ч. 30м. 16.03.2021 (1 час 50 мин.); с 09 ч. 50м. по 11ч. 00м. 12.04.2021 (1 час. 10 мин.) – итого 3 часа, проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) Леонтьевым Денисом Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

в отношении МБУ «ШКОЛА № 90», а именно по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 18; совместно с– директором МБУ «ШКОЛА № 90» Подоляко Виталием Игоревичем; заместителем директора по АХР Рымарь Светланой Васильевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	<p>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты отдельно стоящего хозблока (автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, (далее: АПС и СОУЭ), При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Рабочий проект 15-07-ПС от 2007 года.</p>	<p>Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 61,63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).</p>	01.03.2022	
2.	<p>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты здания школы (АПС и СОУЭ), часть шлейфов установки АПС отключена (извещатели пожарные дымовые линейные «ИДПЛ-Д-П/4Р» установленные в актовом зале не обеспечивают функцию обнаружения пожара (установлено сценическое полотно ограничивающее зону, действия данных извещателей); руководитель организации не обеспечил проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.</p>	<p>Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 61, 63, 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).</p>	01.03.2022	
3.	<p>В системах противопожарной защиты используется продукция, подлежащая обязательному</p>	<p>Нарушение: ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	01.03.2022	

	<p>подтверждению соответствия, срок действия сертификатов на которую истек (система автоматической пожарной сигнализации смонтирована в 2007 году, акт приемки от 27.04.2007. На объекте защиты не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.6, п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт). п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.</p>		
4.	<p>Для здания школы с устройством многосветного пространства (атриума) не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, которые должны содержать, в том числе требования к выделению многосветного пространства (атриума), а также к пределам огнестойкости строительных конструкций.</p>	<p>Нарушение: ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.03.2022	
5.	<p>Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из здания школы с устройством многосветного пространства (атриума).</p>	<p>Нарушение: ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013, «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».</p>	01.03.2022	
6.	<p>Отдельно стоящее помещение теплицы не защищено автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>Нарушение: ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 40, Таблица 3, СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите</p>	01.03.2022	

		автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. (ранее приложение А СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).	
7.	В объеме многосветного пространства (атриума) встроены помещения без изменений в проектную документацию в том числе на путях эвакуации 2 и 3 этажей.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 23, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	01.03.2022
8.	На пути эвакуации (- 1 этаж) размещен гардероб.	Нарушение: п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	01.03.2022
9.	На путях эвакуации материалы применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: - Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в коридоре 3 этажа (линолеум), - Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки путей эвакуации атриумного пространства (плиты ДСП) документы, подтверждающие пожарную опасность данных материалов не	Нарушение: ст. 89, табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2022

	представлены.		
10.	Высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м.	Нарушение: Нарушение: п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390); п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (ранее - п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	01.03.2022
11.	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания (фактически один из выходов ведет через лестницу в общий объем (холл).	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390). п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования *к объемно планировочным и конструктивным решениям; 4.2.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (ранее п. 8.1.6, 8.1.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	01.03.2022
12.	В вентиляционной камере №2 (техподполье, поз. 24 согласно тех. паспорта) организована мастерская, а также хранится оборудование, мебель и другие предметы. В вентиляционной камере №1 организован	Нарушение: п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ранее п. 23 Правил противопожарного режима в	01.03.2022

спортивный зал.	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	
-----------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) лейтенант внутренней службы Леонтьев Денис Валерьевич



« 12 » апреля 2021 года

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2021 года