



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 18-05/27 445032, Самарская область, г.
Тольятти, Московский проспект, 19 « 24 » января 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Кирилловой Юлией Юрьевной, ведущим специалистом - экспертом территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 90» (МБУ «Школа № 90»), юридический адрес: 445031, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Татищева, д. 19; фактический адрес: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, д.19;
445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 18

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

МБУ «Школа № 90» по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, д.19:

1. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель: тумбочка в медицинском кабинете имеет дефекты покрытия и имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

2. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены: в туалете для мальчиков на 3 этаже учебного блока (дефекты перегородки), имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. в нарушение п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, ст. VI, таб. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 не все обучающиеся обеспечены рабочим местом за партой в соответствии с ростом имеется некомплектная и нерегулируемая мебель в учебных кабинетах №№ 111, 302, 316, 317, 319.

4. в нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы: в учебных кабинетах №№ 320, 327, 330, 331, 209, 210, 309, 109, 117, 238, в туалетах для мальчиков и для девочек на 1, 2 и 3 этажах имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

5. в нарушение п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 в помещении пищеблока не исправна местная вытяжная вентиляция в моечном отделении.

6. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки и стены: в учебных кабинетах: № 302 и в коридоре возле 302, № 304 и в коридоре возле 304, № 308 и в коридоре возле 308, № 315 и в коридоре возле 315, №211, № 319, в актовом зале, на лестнице клубно-спортивного блока (протечки кровли), в туалетах для мальчиков и для девочек на 1, 2 и 3 этажах (частично дефекты кабинок), имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. в нарушение п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 допускается использование ламп в осветительных приборах с разным световым излучением (морально устаревшие светильники), в учебных кабинетах: №№ 109, 110, 113, 115, 217, 209, 210; в актовом зале, в коридорах учебного блока.

8. в нарушение п. 2.7.2., СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах: №№ 238, 330а, 330, 331, 327, 233, 109, 110, 111, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 303, 310, 311, 312, 313, 314, в большом спортивном зале, в обеденном зале столовой в горячем цехе на пищеблоке, на лестничных клетках между этажами, в туалетах для мальчиков и для девочек на 1, 2 и 3 этажах не обеспечено эффективное проветривание помещений, (износ оконных блоков, ветхие деревянные рамы).

9. в нарушение п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование в туалетах для мальчиков и для девочек на 1, 2 и 3 этажах (бачки, унитазы) частично не исправно (трещины, сколы).

10. в нарушение п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию (частично с дефектами, трещинами): в помещениях спортивного зала – защитную, в помещениях бассейна и раздевалок — пылевлагонепроницаемую.

11. в нарушение п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 столы: в моечном цехе пищеблока (4 шт) выполнены из ДСП с дефектами, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

12. в нарушение п.2.7.1. СП Н 2.4.3648-20; таб. 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 показатели параметров микроклимата (температура воздуха, влажность) в учебных кабинетах №№ 109, 111, 117, в спортивном зале не соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № 297 от 22.01.2024г., экспертное заключение по результатам испытаний № 946 от 24.01.2024г.).

13. в нарушение п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54. п.17 СанПиН 1.2.3685-21 показатели искусственного освещения (освещенность) в учебном кабинете № 109 не соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № 298 от 22.01.2024г., экспертное заключение по результатам испытаний № 945 от 24.01.2024г.).

МБУ «Школа № 90» по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 18:

1. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолок и стены: в туалете для мальчиков на 3 этаже между 2 и 3 рекреацией (протечки кровли), имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. в нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы: в учебных кабинетах №№ 117, 202, 225, 301, 309, в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже между 2 и 3 рекреациями имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

3. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки: в учебных кабинетах № № 312, 333, 334, 335, гимнастический зал, актовый зал(протечки кровли), в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже между 2 и 3 рекреацией; стены: в учебных кабинетах №№ 312, 333, 334, 335, гимнастический зал, актовый зал (протечки кровли), в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже между 2 и 3 рекреацией (дефекты перегородок), имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. в нарушение п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 малый обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и лавочками) имеющими дефекты и повреждения покрытия, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

5. в нарушение п. 2.7.2., СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах №№ 102, 106, 109, 110, 114, 118, 123, 202, 205, 207, 208, 211, 225, 228, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 337, 338, в актовом зале,

атриум, в 1, 2, 3 малых спортивных залах не обеспечено эффективное проветривание помещений, (износ оконных блоков, ветхие деревянные рамы).

6. в нарушение п.2.7.1. СП 2.4.3648-20; таб. 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 показатели параметров микроклимата (температура воздуха, влажность) в учебных кабинетах №№ 216, 219, 305, 218, 205 не соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № 299 от 22.01.2024г., экспертное заключение по результатам испытаний № 947 от 24.01.2024г.).

7. в нарушение п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54. п.17 СанПиН 1.2.3685-21 показатели искусственного освещения (освещенность) в учебном кабинете № 219 не соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № 338 от 23.01.2024г., экспертное заключение по результатам испытаний № 948 от 24.01.2024г.).

8. в нарушение п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 в туалете для девочек на 3 этаже, в рекреациях 1, 2 и 3 этажах, на лестничных маршах, эвакуационный выход спортивного блока, между 2 и 3 этажами спортивного блока, между этажами на трех лестницах в учебном блоке, допущено наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла.

9. в нарушение п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 допускается использование ламп в осветительных приборах с разным световым излучением (морально устаревшие светильники), в учебных кабинетах №№ 102, 106, 109, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 215, 217, 218, 219, 221, 227, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 331, в рекреациях 1, 2, 3 этажей и в обеденном зале.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБУ «Школа № 90» по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, д.19:

1. Устранить дефекты и повреждения мебели: тумбочки в медицинском кабинете, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п.2.4.9. СП 2.4.3648-20.

2. Устранить дефекты и повреждения стен: в туалете для мальчиков на 3 этаже учебного блока (дефекты перегородки), не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

3. Обеспечить всех обучающихся рабочим местом за партой в соответствии с ростом в учебных кабинетах №№ 111, 302, 316, 317, 319, в соответствии с требованиями п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, ст. VI, таб. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

4. Устранить дефекты и повреждения пола: в учебных кабинетах №№ 320, 327, 330, 331, 209, 210, 309, 109, 117, 238, в туалетах для мальчиков и для девочек на 1, 2 и 3 этажах, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

5. Обеспечить помещение пищеблока исправной местной вытяжной вентиляцией в моечном отделении, в соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

6. Устранить дефекты и повреждения потолка и стен: в учебных кабинетах: № 302 и в коридоре возле 302, № 304 и в коридоре возле 304, № 308 и в коридоре возле 308, № 315 и в коридоре возле 315, №211, № 319, в актовом зале, на лестнице клубно-спортивного блока (протечки кровли), в туалетах для мальчиков и для девочек на 1, 2 и 3 этажах (частично дефекты кабинок), не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

7. Не допускать использование ламп в осветительных приборах с разным световым излучением (так как были морально устаревшие светильники), в учебных кабинетах: №№ 109, 110, 113, 115, 217, 209, 210; в актовом зале, в коридорах учебного блока, в соответствии с требованиями п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.

8. Обеспечить эффективное проветривание помещений, (износ оконных блоков, ветхие деревянные рамы) в учебных кабинетах: №№ 238, 330а, 330, 331, 327, 233, 109, 110, 111, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 303, 310, 311, 312, 313, 314, в большом спортивном зале, в обеденном зале

столовой в горячем цехе на пищеблоке, на лестничных клетках между этажами, в туалетах для мальчиков и для девочек на 1, 2 и 3 этажах, в соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

9. Устранить дефекты и повреждения (трещины, сколы) санитарно-технического оборудования в туалетах для мальчиков и для девочек на 1, 2 и 3 этажах (бачки, унитазы), в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

10. Устранить дефекты и повреждения (трещины, сколы) на осветительных приборах на светорассеивающей конструкции; обеспечить: в помещениях спортивного зала – защитной, в помещениях бассейна и раздевалок — пылевлагонепроницаемой в соответствии с требованиями п.2.8.6. СП 2.4.3648-20.

11. Обеспечить покрытие столов: в моечном цехе пищеблока (4 шт), допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

12. Обеспечить показатели параметров микроклимата (температура воздуха, влажность) в учебных кабинетах №№ 109, 111, 117, в спортивном зале, в соответствии с требованиями п.2.7.1. СП 2.4.3648-20; таб. 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21.

13. Обеспечить показатели искусственного освещения (освещенность) в учебном кабинете № 109 в соответствии с требованиями п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54. п.17 СанПиН 1.2.3685-21.

МБУ «Школа № 90» по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 18:

1. Устранить дефекты и повреждения потолка и стен: в туалете для мальчиков на 3 этаже между 2 и 3 рекреацией (протечки кровли), не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

2. Устранить дефекты и повреждения пола: в учебных кабинетах №№ 117, 202, 225, 301, 309, в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже между 2 и 3 рекреациями, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

3. Устранить дефекты и повреждения потолка: в учебных кабинетах № № 312, 333, 334, 335, гимнастический зал, актовый зал(протечки кровли), в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже между 2 и 3 рекреацией; стен: в учебных кабинетах №№ 312, 333, 334, 335, гимнастический зал, актовый зал (протечки кровли), в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже между 2 и 3 рекреацией (дефекты перегородок), не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

4. Устранить дефекты и повреждения покрытия столовой мебели (столов и лавочек) в малом обеденном зале, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

5. Обеспечить эффективное проветривание помещений, (износ оконных блоков, ветхие деревянные рамы) в учебных кабинетах №№ 102, 106, 109, 110, 114, 118, 123, 202, 205, 207, 208, 211, 225, 228, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 337, 338, в актовом зале, атриум, в 1, 2, 3 малых спортивных залах, в соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 .

6. Обеспечить показатели параметров микроклимата (температура воздуха, влажность) в учебных кабинетах №№ 216, 219, 305, 218, 205, в соответствии с требованиями п.2.7.1. СП 2.4.3648-20; таб. 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21.

7. Обеспечить показатели искусственного освещения (освещенность) в учебном кабинете № 219 в соответствии с требованиями п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54. п.17 СанПиН 1.2.3685-21.

8. Не допускать наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла в туалете для девочек на 3 этаже, в рекреациях 1, 2 и 3 этажах, на лестничных маршах, эвакуационный выход спортивного блока, между 2 и 3 этажами спортивного блока, между этажами на трех лестницах в учебном блоке, в соответствии с требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20.

9. Не допускать использование ламп в осветительных приборах с разным световым излучением (морально устаревшие светильники), в учебных кабинетах №№ 102, 106, 109, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 215, 217, 218, 219, 221, 227, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,

316, 317, 318, 319, 331, в рекреациях 1, 2, 3 этажей и в обеденном зале, в соответствии с требованиями п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБУ «Школа №90» юридический адрес: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, д. 19

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский пр, д. 19, кабинет № 58 тел./факс 8(8482)37-56-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 04 » августа 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Тольятти
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Ю.Ю.Кириллова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » января 2024г.


(подпись)

Е.А. Стыщенко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
